

IDE-USB2 変換アダプタ

in-system E01-0313

製品概要

本 IDE-USB2変換アダプタはIDE ハードディスク、CD RW、DVD ROM ドライブ等をUSB2で使用するための変換アダプタです。IDE デバイスのUltra DMA/66をサポートします。

インストール方法

最初に全ての機器の電源を切り、静電気に注意して作業を進めてください。

1. 接続するIDEデバイスをマスターに設定してください。
2. 付属のIDEケーブルでIDE ハードディスクへ接続します。
3. 電源コネクタJP5へ付属の電源ケーブルを接続します。
4. LED コネクタへ付属するLED ランプを接続します。





写真 1.



JP5 電源コネクタ

図を参照して間違えないよう接続してください。逆に接続すると素子が破壊します。

JP4 LEDコネクタ

図を参照して間違えないよう接続してください。逆に接続するとLEDは点灯しません。

IDEコネクタ

IDEケーブルの赤線がNo.1になります。間違えないよう接続してください。

⚠ 注意事項

1. ピン番号を確認してコネクタを挿入してください。
2. 本 IDE-USB2 変換アダプタとIDEデバイスの金属部分が接触していないか確認してください。もし、接触する可能性があるようなら絶縁してください。
3. 電源に過大な電圧、例えば+12Vを加えないよう注意してください。
電源の逆接続にも注意してください。素子が破壊します。